

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2022 年 05 月 17 日

AED資訊	廠牌	PHILIPS		
	型號	FRX		
	序號	B16L-04237		
1) 報告者資訊				
報告者姓名	王瑞中	聯絡電話	(02)2841-4855	
		報告日期	2022-05-12	
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:			
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳			
2) 事故資訊				
事故地點	陽明山國家公園擎天崗停車場旁「擎天崗草原景觀區」牌示對面山徑(往11號碉堡)			
事故通報日期/時間	2022 年 05 月 11 日 15 時 20 分(24 小時制)			
AED使用地點	同事故地點 其他:			
事故描述	洪淑子通報胡文興於11號碉堡前暈倒，服務站協助撥打119後亦拿取AED趕往現場，抵達現場見胡文興倒地地面無血色，林秀專正以手機擴音由119遠端教學施行壓胸，經告知遠端119我攜AED抵達後立即開啟電源並貼貼片接手施行按壓，等待救護人員期間與林秀專、及後續抵達之劉祿平輪流按壓，期間皆不建議電擊。救護人員於15:42接觸患者後交手。			
3) 病患與急救資訊				
病患資料	姓名(若知道)：胡文興	病患性別：		
		男 女 不確定		
		病患年紀：約72歲		
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣			

	只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2022 年 05 月 11 日 15 時 31 分 (24 小時制)	AED電擊次數：0 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:無資料 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明	17:00接獲榮總急診室通知病患到院前已死亡	
填表人	姓名	李曜州
	聯絡電話	
	電子郵件	Henry@mail.ymssp.gov.tw