

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2023 年 10 月 12 日

| | | | |
|------------|---|------------------|------------|
| AED資訊 | 廠牌 | PHILIPS | |
| | 型號 | FRX | |
| | 序號 | B16H-00485 | |
| 1) 報告者資訊 | | | |
| 報告者姓名 | 戴孟慈 | 聯絡電話 | 0930592876 |
| | | 報告日期 | 2023-10-06 |
| 反應者身分 | 病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他: | | |
| 反應者訓練資料 | 不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳 | | |
| 2) 事故資訊 | | | |
| 事故地點 | B50021航機上 | | |
| 事故通報日期/時間 | 2023 年 10 月 06 日 07 時 25 分(24 小時制) | | |
| AED使用地點 | 同事故地點 其他: | | |
| 事故描述 | 10/6 IT234航班自桃園機場起飛前往札幌(新千歲)機場，飛行途中因有旅客身體不適，期間失去意識，因而轉降至福岡機場尋求當地醫療協助。 | | |
| 3) 病患與急救資訊 | | | |
| 病患資料 | 姓名(若知道)：郭小姐 | 病患性別： 男 女 不確定 | |
| | | 病患年紀：約60歲 | |
| 急救模式 | 沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明 | | |

| | | |
|----------------|--|-------------|
| AED 抵達日期/時間 | 2023 年 10 月 06 日 07 時 25 分 (24 小時制) | AED電擊次數：0 次 |
|----------------|--|-------------|

| | | |
|---------|--|--------------------|
| 病患預後 | 現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他: 現場醫生評估一度沒有心跳經AED分析不需電擊 | |
| 病患轉送模式 | 119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:2023 年 10 月 06 日 08 時 28 分 --- (24 小時制) | |
| 病患動向 | 醫院 其他：福岡的醫院 | |
| AED電子紀錄 | 已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_ | |
| 其他說明 | | |
| 填表人 | 姓名 | 洪晨峰 |
| | 聯絡電話 | |
| | 電子郵件 | osh@tigerairtw.com |