

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2021 年 12 月 20 日

AED資訊	廠牌	PHILIPS	
	型號	HS1	
	序號	A15I-04151	
1) 報告者資訊			
報告者姓名	洪惠敏	聯絡電話	05-2591114
		報告日期	2020-10-04
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	嘉義縣番路鄉半天岩紫雲寺		
事故通報日期/時間	2020 年 10 月 04 日 15 時 00 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:		
事故描述	10/4約9點20分，患者倒地不起，在場人員即刻通報119，並按壓患者胸部。工昨人員拿取AED電擊患者，持續按壓，並實施人工呼吸。約莫5分鐘，119人員到達，並換上119救護人員的AED接續搶救。患者仍未清醒，119人員將患者送上救護車載往嘉義市聖馬爾定醫院救治，家屬及親友陪同前往，約10點20分左右，本寺總務主任致電家屬，表示患者急救無效已往生。		
3) 病患與急救資訊			
病患資料	姓名(若知道)：葉文魁	病患性別：	
		男 女 不確定	
		病患年紀：約70歲	
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR		

	通氣並壓胸 CPR 其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2020 年 10 月 04 日 09 時 34 分 (24 小時制)	AED電擊次數：1 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:無資料 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明		
填表人	姓名	
	聯絡電話	
	電子郵件	