

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2021 年 12 月 20 日

AED資訊	廠牌	PHILIPS		
	型號	HS1		
	序號	A14D-04508		
1) 報告者資訊				
報告者姓名	傅百汝	聯絡電話	049-2612210	
		報告日期	2019-12-24	
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:			
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳			
2) 事故資訊				
事故地點	國立臺灣大學實驗林管理處溪頭自然教育園區			
事故通報日期/時間	2016 年 07 月 23 日 15 時 05 分(24 小時制)			
AED使用地點	同事故地點 其他:			
事故描述	辦公室醫護志工表示接獲到票口人員及派出所警員來電告知溪頭園區外加油站前路倒一位遊客請求協助，救護技術員、替代役及明山飯店員工至現場發現遊客臉發紺、無心跳、無呼吸及無意識狀況，立即施行CPR及AED同時使用等待119至現場支援			
3) 病患與急救資訊				
病患資料	姓名(若知道)：林峰茂	病患性別：		
		男 女 不確定		
		病患年紀：約73歲		
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR			

	其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2016 年 07 月 23 日 15 時 11 分 (24 小時制)	AED電擊次數：2 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:無資料 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：竹山秀傳醫院	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明	追蹤遊客狀況,竹秀醫院表示已急救無效。	
填表人	姓名	
	聯絡電話	
	電子郵件	