

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2021 年 12 月 20 日

AED資訊	廠牌	PHILIPS	
	型號	FRX	
	序號	B16E-01448	
1) 報告者資訊			
報告者姓名	廖珈瑩	聯絡電話	04-2587219 1#719
		報告日期	2020-08-15
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:現場一名有護理師及醫師		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	東勢林場遊樂區		
事故通報日期/時間	2020 年 08 月 01 日 13 時 19 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:		
事故描述	遊客通報森林咖啡屋前有遊客暈倒，林場通報119及場內EMT-1人員，場內EMT-1人員對暈倒遊客觀察心跳及疼痛刺激，當下有護理師接手評估並實施CPR，EMT-1人員取AED作電擊，電擊後持續壓胸及給氧至救護車到場。		
3) 病患與急救資訊			
病患資料	姓名(若知道)：劉成功	病患性別：	
		男 女 不確定	
		病患年紀：約70歲	
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR		

	其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2020 年 08 月 01 日 13 時 23 分 (24 小時制)	AED電擊次數：1 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:無資料 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：榮總	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明	1. 第一時間送至東勢農民醫院，後轉院台中榮總。
2. AED從事發到存取紀錄期間中可能電池問題，導致顯示時間有落差，確認為當天8/1電擊紀錄。
	
填表人	姓名	
	聯絡電話	
	電子郵件	