

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2021 年 12 月 20 日

AED資訊	廠牌	NIHON KOHDEN	
	型號	AED-2100K	
	序號	09924	
1) 報告者資訊			
報告者姓名	查雅萍	聯絡電話	03-2623000 ext29119
		報告日期	2021-12-16
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	高鐵桃園車站穿堂層北端女廁		
事故通報日期/時間	2021 年 12 月 15 日 18 時 01 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:		
事故描述	18:01值班主管無線電呼叫北端穿堂層女廁有旅客昏迷，需要護理師協助，同時請求呼叫救護車，護理師、站務立即攜帶大傷病包+氧氣前往，18:02抵旅客所在處，見旅客癱躺於廁所馬桶上，臉、唇、雙手末梢發紺，評估GCS:E1V1M1、頸動脈無、確認旅客無呼吸、心跳，立即請求站務協助將旅客抬出廁所、平躺於地面，旅客牙關緊閉，嘴唇處少量橘色食物殘渣，協助清除後，18:05予以心臟按壓及甦醒球氧氣給予 (CPCR開始)，請求站務拿取AED。鐵警人員持續聯繫家屬中。 18:06recheck頸動脈無，站務人員協助將AED送達急救現場，立即貼上電擊片(仍CPCR中)，AED分析心律中，AED分析後不建議電擊，持續施行CPCR，並置入口咽呼吸道。 18:07鐵警人員聯繫上家屬(母親)告知旅客現況。 18:09 AED分析心律中，AED分析後不建議電擊，持續CPCR。 18:11 119救護人員抵達現場，與救護員口頭交班(持續CPCR中)，並與救護人員換手心臟按壓、更換EMT之		

氧氣鋼瓶及AED使用，甦醒球持續給氧。交由消防救護員評估及處置。

18:13 recheck頸動脈無，持續CPCR。
18:15救護人員上LUCAS，持續甦醒球給氧。
18:21救護人員置入骨針給予點滴full run、置入氣管內管7.0#固定23公分，持續CPCR。
18:23協助上擔架床搭乘電梯上樓。

18:25救護車駛離高鐵站，欲前往中壢天晟醫院。

3) 病患與急救資訊

病患資料	姓名(若知道)：范尚瑜	病患性別：
		男 女 不確定
		病患年紀：約24歲
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2021 年 12 月 15 日 18 時 06 分 (24 小時制)	AED電擊次數：0 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:無資料 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：中壢天晟	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明		
填表人	姓名	
	聯絡電話	
	電子郵件	