

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2022 年 08 月 17 日

AED資訊	廠牌	NIHON KOHDEN	
	型號	AED-2100K	
	序號	09976	
1) 報告者資訊			
報告者姓名	莊佳穎	聯絡電話	07-960-5000 ext.62235
		報告日期	2022-08-17
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	左營車站第三月台8車車廂(T205次)		
事故通報日期/時間	2022 年 08 月 16 日 08 時 16 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:		
事故描述	09:37保全通報三月台8車處旅客疑似無呼吸和心跳，需要醫護協助，09:38護理師抵達現場並請督導聯絡救護車和鐵警協助。09:38評估旅客反應，旅客無意識GCS:E1V1M1、測量不到呼吸，身體僵硬、臉色發紺、眼神微張。09:40站務員和副站長將旅客從座位抬下走道平面，AED抵達現場，護理師剪去旅客外衣後持續執行心外按摩(右頸胸處有紗布覆蓋洗腎導管)，站務員協助貼電擊片。09:41警方到場協助查明旅客身分。09:42AED判讀心律不可電擊，護理師持續按壓。09:44 AED 判讀心律不可電擊，由站務員接替換手持續按壓，09:45護理師予人工甦醒球給氧。09:46AED判讀心律不可電擊，站務員持續按壓。09:50緊急救護員到場接手後，撤掉車站AED改換自帶AED。09:51 AED判讀心律不可電擊，緊急救護員持續壓胸，護理師持續人工甦醒球給氧中。09:53 AED判讀心律不可電擊，緊急救護員持續壓胸，另一位緊急救護員則改用喉頭		

氣罩(LMA)放置旅客氣道並持續給氧。09:55
 緊急救護員予旅客右手背放置20GIC N/S 500ml IV full run。10:00將旅客移動至長背板上帶往擔架上，改由自動心肺復甦機持續壓胸。10:03搭乘電梯上二樓大廳並前往一樓救護車臨停區，10:06救護車駛離將民眾帶往高雄榮總就醫。

3) 病患與急救資訊

病患資料	姓名(若知道)：陳仲藝	病患性別：
		男 女 不確定
		病患年紀：約71歲
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2022 年 08 月 16 日 09 時 40 分 (24 小時制)	AED電擊次數：0 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:2022 年 08 月 16 日 10 時 06 分 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明	AED設備使用後，因操作不當，遺失圖檔資料。僅下載.TXT文字檔案。	
填表人	姓名	查雅萍
	聯絡電話	
	電子郵件	flower_cha@thsrc.com.tw