

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2022 年 09 月 12 日

AED資訊	廠牌	NIHON KOHDEN	
	型號	AED-2100K	
	序號	10705	
1) 報告者資訊			
報告者姓名	蘇筱惠	聯絡電話	06-6009000 ext.56235
		報告日期	2022-09-11
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	高鐵台南車站站區內爭鮮商店		
事故通報日期/時間	2022 年 09 月 11 日 18 時 10 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:		
事故描述	18:10站務員以無線電通報有民眾於站區內爭鮮商店發生身體不適需護理師協助，值班主管及護理師立即前往。18:10護理師抵達現場，民眾意識不清、口吐白沫坐在椅子上，臉色蒼白、皮膚濕冷、啞嘆式呼吸，檢查頸動脈動(+)，家屬(兒子)代述「父親有心臟病史，剛吃東西突然咳了兩聲就喘起來，然後就失去意識。」同仁予協助攙扶民眾至地面擺正，檢視口腔無異物，18:11設施工程師協助聯絡救護車，開始執行胸外按壓，氧氣10L/min+氧氣面罩使用18:12使用AED，18:14 AED判讀心律表示持續胸外按壓、不需電擊，評估頸動脈無脈動、無呼吸，持續CPR，18:16救護車到站，交接EMT人員，持續CPR，AED判讀心律表示持續胸外按壓、不需電擊，EMT人員予LMA(喉頭罩管)使用，給藥(Bosmin)，18:33家屬(兒子)陪同搭乘救護車離站前往台南市立醫院就醫。		
3) 病患與急救資訊			

病患資料	姓名(若知道)：吳先生	病患性別： 男 女 不確定
		病患年紀：約70歲
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2022 年 09 月 11 日 18 時 12 分 (24 小時制)	AED電擊次數：0 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:2022 年 09 月 11 日 18 時 33 分 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明		
填表人	姓名	查雅萍
	聯絡電話	
	電子郵件	flower_cha@thsrc.com.tw