

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2023 年 07 月 12 日

AED資訊	廠牌	NIHON KOHDEN	
	型號	AED-2100K	
	序號	10706	
1) 報告者資訊			
報告者姓名	蔣明娟	聯絡電話	05-3107000 ext.50235
		報告日期	2023-07-11
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	台灣高鐵嘉義車站/4號出口外人行道上		
事故通報日期/時間	2023 年 07 月 11 日 19 時 03 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:		
事故描述	19:02車站路權保全員入保全室通知4號出口外有民眾暈倒，19:03保全組長、護理師攜大型救助袋到達民眾處，民眾廖先生獨自躺在4號出口外人行道上，GCS：E1V1M1，予叫喚無反應，經確認頸動脈無搏動，無自發性呼吸，立即開始心肺復甦術，請值班主管通知救護車，請站務人員拿AED。來接民眾廖先生的家屬到現場，民眾廖先生的兒子.媳婦表示民眾廖先生有心臟疾病.心肌梗塞開過刀，今上午北上回診，現搭車返回。19:04設備管理工程師連絡救護車。19:05站務人員將AED拿至現場，AED判讀需電擊，依照指示予電擊一次，電擊後接續心肺復甦術，19:07民眾回復自發性呼吸.心跳，19:08測量血壓：208/105mmHg，脈搏：113次/分。19:09救護車到達車站，護理師與 EMT 人員交接民眾上述狀況，19:12救護車離開車站將民眾送往嘉義長庚救治，旅客媳婦陪同。		
3) 病患與急救資訊			

病患資料	姓名(若知道)：廖先生	病患性別： 男 女 不確定
		病患年紀：約76歲
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2023 年 07 月 11 日 19 時 05 分 (24 小時制)	AED電擊次數：1 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:2023 年 07 月 11 日 19 時 12 分 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：嘉義長庚醫院	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明		
填表人	姓名	查雅萍
	聯絡電話	
	電子郵件	flower_cha@thsrc.com.tw