

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2022 年 11 月 07 日

AED資訊	廠牌	NIHON KOHDEN	
	型號	AED-2100K	
	序號	09943	
1) 報告者資訊			
報告者姓名	張蕙茹	聯絡電話	07-9605000 #62235
		報告日期	2022-11-04
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	左營高鐵車站一月台11車車廂		
事故通報日期/時間	2022 年 11 月 07 日 11 時 09 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:		
事故描述	11:09值班督導通報一月台11車有旅客昏迷需要醫療協助,11:09到達現場,值班主管(陳裕馥)已連繫救護車,旅客平躺於走道上,另名旅客正協助胸部按壓,AED已到場,貼上電擊貼片,接手CPR中,協助旅客為台北國泰醫院護理師,表示到場時旅客已無呼吸心跳,家屬代訴旅客本身有心臟病史,做過心導管及放支架,CPR持續進行中,O2 Ambu使用,at11:13電擊器分析心律不需要電擊,持續CPR中,at11:16電擊器分析心律不需要電擊,持續CPR中,at11:18電擊器分析心律不需要電擊,持續CPR中,at11:20電擊器分析心律不需要電擊,持續CPR中, at11:20救護車到場,at11:22電擊器分析心律不需要電擊,持續CPR中,at11:25電擊器分析心律不需要電擊,持續CPR中, at11:27電擊器分析心律不需要電擊,持續CPR中,緊急醫療救護技術員到場交班並換手CPR,移動旅客至推床並使用自動心肺復甦機,EMT人員協助放置LMA,at11:28於推床轉送過程中電擊一次,at11:32救護車離場送高雄榮民總醫院。		

3) 病患與急救資訊		
病患資料	姓名(若知道)：洪耀東	病患性別： 男   女   不確定
		病患年紀：約69歲
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2022 年 11 月 04 日 11 時 09 分 (24 小時制)	AED電擊次數：1 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:2022 年 11 月 07 日 11 時 32 分 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明	協助旅客為台北國泰醫院護理師,車站護理師接手後至11 9救護人員到達 送往高雄榮民總醫院	
填表人	姓名	劉仙婷
	聯絡電話	
	電子郵件	celia_liu@thsrc.com.tw