

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2023 年 11 月 07 日

AED資訊	廠牌	ZOLL Medical Taiwan	
	型號	AED PLUS	
	序號	X14D666494	
1) 報告者資訊			
報告者姓名	簡嘉慧	聯絡電話	052621049
		報告日期	2023-10-26
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:竹崎戶政梅山辦公室劉家昇		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	竹崎戶政梅山辦公室		
事故通報日期/時間	2023 年 10 月 26 日 10 時 12 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:		
事故描述	今(112.10.26)10時12分接獲戶政來電,表示該所同事欲到辦公室後面上廁所,發現個案躺在地上意識不清,臉色嘴唇發紺隨即聯絡119救護車協助,但梅山消防隊救護車已出勤所以予以線上教學施予CPR,希望本所同仁先過去幫忙急救,本所同仁要拿AED時剛好消防隊同仁也到本所要拿AED,所以立即共同前往,約10時15分抵達立即予以CPR,評估個案無呼吸無脈搏體溫冷有尿失禁情形,使用AED監測心律,評估後電擊,於現場持續CPR直到10點23分救護車抵達時由救護車上的AED接手,並協助個案移動至擔架上車就醫.		
3) 病患與急救資訊			
病患資料	姓名(若知道)：簡銘德	病患性別：	
		男 女 不確定	
		病患年紀：約48歲	
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR		

	只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2023 年 10 月 26 日 10 時 16 分 (24 小時制)	AED電擊次數：1 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:2023 年 10 月 26 日 10 時 30 分 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明	其他說明:據戶政員工表示:個案送至大林慈濟醫院後在急診室繼續急救後由醫師向家屬說明急救無效死亡.	
填表人	姓名	簡嘉慧
	聯絡電話	
	電子郵件	4015b@cyshb.gov.tw