

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2023 年 12 月 27 日

AED資訊	廠牌	NanoomTech	
	型號	HeartPlus NT-180R	
	序號	NT180-C15-00112	
1) 報告者資訊			
報告者姓名	黃綉娟	聯絡電話	05-2262018
		報告日期	2023-12-27
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	民雄鄉公所旁		
事故通報日期/時間	2023 年 12 月 23 日 08 時 33 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:		
事故描述	個案為DM、CVA個案，行動不便已多年，今早由案妻推輪椅陪同至衛生所施打新冠肺炎疫苗，8:33分行經鄉公所旁路上路人發現個案不對勁，路人緊急至衛生所呼叫有人需急救，本所共有6位護理師趕到現場，案妻表示約幾分鐘前有餵個案吃湯圓，評估疑似異物哽塞，個案無呼吸脈搏、手腳有發紺情形，立即於施行哈姆立克法，施行5次後仍無異物排出，檢查口腔無發現異物，評估無呼吸脈搏，立即讓個案躺下進行壓胸，O2 Nasal Cannula2L使用，AED不建議電極持續壓胸，血糖188mg/dl，血壓150/57mmHg，8:35民雄消防分隊119鳩護車到達現場，消防員評估頸動脈有脈搏，立即將個案送上救護車後由救護車上AED接手，據消防員轉述當時評估個案無呼吸脈搏，AED仍是不建議電極持續壓胸，因需插入氣管內管，但家屬不同意，於8:45停止急救，家屬聯絡民雄派出所進行報案，及聯絡葬儀社將個案接至殯儀館安置。		
3) 病患與急救資訊			

病患資料	姓名(若知道)：鄭勝男	病患性別： 男 女 不確定
		病患年紀：約71歲
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2023 年 12 月 23 日 08 時 33 分 (24 小時制)	AED電擊次數：0 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他: 現場恢復脈搏由119民雄消防分隊原準備轉送醫院，因AED分析不建議電擊請持續壓胸，因需插入氣管內管，但家屬不同意，於8:45停止急救，家屬聯絡民雄派出所進行報案，及聯絡葬儀社將個案接至殯儀館安置。	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:2023 年 12 月 23 日 08 時 45 分 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：:現場恢復脈搏由119民雄消防分隊原準備轉送醫院，因AED分析不建議電擊請持續壓胸，因需插入氣管內管，但家屬不同意，於8:45停止急救，家屬聯絡民雄派出所進行報案，及聯絡葬儀社將個案接至殯儀館安置。	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明	現場恢復脈搏由119民雄消防分隊原準備轉送醫院，因AED分析不建議電擊請持續壓胸，因需插入氣管內管，但家屬不同意，於8:45停止急救，家屬聯絡民雄派出所進行報案，及聯絡葬儀社將個案接至殯儀館安置。	
填表人	姓名	蔡珍兒
	聯絡電話	
	電子郵件	4004b@cyshb.gov.tw