

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2024 年 01 月 31 日

AED資訊	廠牌	PHILIPS	
	型號	FRX	
	序號	B12G-01329	
1) 報告者資訊			
報告者姓名	陳彥綺	聯絡電話	24259858
		報告日期	2024-01-19
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	基隆車站南廣場		
事故通報日期/時間	2024 年 01 月 18 日 16 時 52 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:		
事故描述	113年1月18日下午16時50分許，一對男女民眾通報本站，一名年約60歲疑似男性街友，倒臥於南站一樓廣場近公車站牌之戶外座椅上，二位民眾表示均為護理科系學生，欲先為該民眾進行CPR急救時，發現已無心跳脈搏現象，遂立即通知本站。本站站員拿取AED對該民眾使用；經119勤務中心派員到場，該民眾雖有攜帶個人背包，但並無發現任何證件以資辨別身分，119勤務中心於17時10分告知本站，將該民眾由救護車送往部立基隆醫院，值班站長已通報調度所及路警所。		
3) 病患與急救資訊			
病患資料	姓名(若知道)：	病患性別：	
		男 女 不確定	
		病患年紀：約60歲	
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣		

	只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2024 年 01 月 18 日 17 時 04 分 (24 小時制)	AED電擊次數：0 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:2024 年 01 月 18 日 17 時 10 分 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明		
填表人	姓名	陳彥綺
	聯絡電話	
	電子郵件	tr092@railway.gov.tw