

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2021 年 12 月 20 日

| | | | | |
|------------|---|-----------------|--------------|--|
| AED資訊 | 廠牌 | SCHILLER | | |
| | 型號 | FRED easy | | |
| | 序號 | SN-058995064511 | | |
| 1) 報告者資訊 | | | | |
| 報告者姓名 | 鄒佩君 | 聯絡電話 | (04)22183174 | |
| | | 報告日期 | 2021-03-30 | |
| 反應者身分 | 病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他: | | | |
| 反應者訓練資料 | 不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳 | | | |
| 2) 事故資訊 | | | | |
| 事故地點 | 國立臺中教育大學 英才校區寶成演藝廳 | | | |
| 事故通報日期/時間 | 2021 年 03 月 28 日 15 時 30 分(24 小時制) | | | |
| AED使用地點 | 同事故地點 其他: | | | |
| 事故描述 | 患者主訴為進入觀眾席後胸悶，於15:30左右失去意識、呼吸，座位附近觀眾已叫救護車，場館啟動緊急應變排除，男性民眾至場館單號入口取AED裝置，現場觀眾剛好有護士及放射護理師並對患者施作緊急救護處置(CPR及AED)，場館人員(馬廣駿、王新丞、呂少評)於周圍座位附近將觀眾鬆散使周圍有更多氧氣，並將雙號入口、後台及卸貨區門全數打開，指引救護人員進退場入線，消防隊於15:50抵達現場，救護車於16:04從卸貨口離開，狀況於16:10排除 | | | |
| 3) 病患與急救資訊 | | | | |
| 病患資料 | 姓名(若知道)：不詳 | 病患性別： | | |
| | | 男 女 不確定 | | |
| | | 病患年紀：約歲 | | |
| 急救模式 | 沒有通氣，也沒有壓胸 CPR | | | |

| | | |
|----------------|--|-------------|
| | 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明 | |
| AED 抵達日期/時間 | 2021 年 03 月 28 日 15 時 30 分 (24 小時制) | AED電擊次數：2 次 |

| | | |
|---------|---|--|
| 病患預後 | 現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他: | |
| 病患轉送模式 | 119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:無資料 --- (24 小時制) | |
| 病患動向 | 醫院 其他：不詳 | |
| AED電子紀錄 | 已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_ | |
| 其他說明 | 病患為校外人士,當天場地外租辦理表演活動,發生於觀眾席上 | |
| 填表人 | 姓名 | |
| | 聯絡電話 | |
| | 電子郵件 | |