

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2021 年 12 月 20 日

|                |  |            |                |  |
|----------------|--|------------|----------------|--|
| AED資訊          | 廠牌   | PHILIPS    |                |  |
|                | 型號   | HS1        |                |  |
|                | 序號   | A14H-02457 |                |  |
| 1) 報告者資訊       |  |            |                |  |
| 報告者姓名          | 梁婉真  | 聯絡電話       | 06-5900504-331 |  |
|                |  | 報告日期       | 2019-07-18     |  |
| 反應者身分          | 病人親友<br>醫護人員或救護技術員<br>場所員工<br>其他民眾<br>其他:              |            |                |  |
| 反應者訓練資料        | 不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練<br>曾經參加CPR 或 AED 相關訓練:<br>不詳  |            |                |  |
| 2) 事故資訊        |  |            |                |  |
| 事故地點           | 國立臺南大學附屬啟聰學校(新化校區)                                     |            |                |  |
| 事故通報日期/時間      | 2019 年 07 月 12 日 10 時 16 分(24 小時制)                     |            |                |  |
| AED使用地點        | 同事故地點<br>其他:   |            |                |  |
| 事故描述           | 職員與同事交談時突然抽搐倒下昏厥,之後失去意識無呼吸心跳                           |            |                |  |
| 3) 病患與急救資訊     |  |            |                |  |
| 病患資料           | 姓名(若知道)：連振傑  | 病患性別：      |                |  |
|                |  | 男 女 不確定    |                |  |
|                |  | 病患年紀：約42歲  |                |  |
| 急救模式           | 沒有通氣，也沒有壓胸 CPR<br>只通氣<br>只壓胸 CPR<br>通氣並壓胸 CPR<br>其他:說明 |            |                |  |
| AED<br>抵達日期/時間 | 2019 年 07 月 12 日 16 時 05 分<br>(24 小時制)                 |            | AED電擊次數：1 次    |  |

|         |   |  |
|---------|---|--|
| 病患預後    | 現場曾恢復心跳<br>現場不曾恢復心跳但轉送醫院<br>不施行心肺復甦術(DNAR)<br>急救無效並中止心肺復甦術<br>明顯死亡<br>其他: |  |
| 病患轉送模式  | 119 救護車<br>其他救護車<br>其他車輛或交通工具:<br>送離現場時間:無資料<br>--- (24 小時制)              |  |
| 病患動向    | 醫院<br>其他：臺南醫院新化分院   |  |
| AED電子紀錄 | 已下載並隨表附上檔案光碟<br>未附上檔案光碟，原因_   |  |
| 其他說明    |   |  |
| 填表人     | 姓名  |  |
|         | 聯絡電話  |  |
|         | 電子郵件  |  |