

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2021 年 12 月 20 日

AED資訊	廠牌	PHILIPS		
	型號	HS1		
	序號	A15J-04630		
1) 報告者資訊				
報告者姓名	傅百汝	聯絡電話	049-2612210	
		報告日期	2021-11-05	
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:			
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳			
2) 事故資訊				
事故地點	國立臺灣大學實驗林管理處溪頭自然教育園區			
事故通報日期/時間	2021 年 10 月 28 日 10 時 05 分(24 小時制)			
AED使用地點	同事故地點 其他:			
事故描述	辦公室人員接獲現場一位男性山友來電表857步道內有一名男性跌倒後意識不清，請求協助並連絡119勤務中心，辦公室人員及護理師先出發往至現場評估傷患狀況，約10點19分抵達到現場旁邊有3位男性遊客協助壓胸CPR中，辦公室人員評估確認無脈搏及臉色發白皮膚冷之情形(身體外觀無明顯外傷)，立即使用AED及再次呼拐回報辦公室患者OHC A急救中再次通報119勤務中心 執行CPR+AED使用於10:21電擊第一次；持續進行CPR+AED於10:23電擊第二次，持續急救中之後溪頭派出所員警及119救護人員陸續抵達，協助送醫。 			
3) 病患與急救資訊				
病患資料	姓名(若知道)：趙彰權	病患性別：		
		男 女 不確定		
		病患年紀：約70歲		

急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2021 年 10 月 28 日 10 時 19 分 (24 小時制)	AED電擊次數：2 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:無資料 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：竹山秀傳醫院	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因	
其他說明	10/29電話詢問派出所告知,員警及家屬於台中相驗後，死亡診斷為心因性休克	
填表人	姓名	
	聯絡電話	
	電子郵件	