

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2021 年 12 月 20 日

AED資訊	廠牌	PHILIPS	
	型號	FRX	
	序號	B12C-04487	
1) 報告者資訊			
報告者姓名	傅百汝	聯絡電話	049-2612210
		報告日期	2019-12-24
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	國立臺灣大學實驗林管理處溪頭自然教育園區		
事故通報日期/時間	2019 年 11 月 23 日 14 時 45 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:		
事故描述	辦公室接獲勤務中心電話通知，通報者表示傷患在賞鳥步道入口處倒下，傷患呈現臉部發紺、意識不清、無心跳、無呼吸及口吐白沫狀況現場有遊客協助施行CPR，待園區人員及護理人員帶AED至現場協助執行並同時等待119至現場支援。		
3) 病患與急救資訊			
病患資料	姓名(若知道)：李炳榮	病患性別：	
		男 女 不確定	
		病患年紀：約58歲	
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR		

	其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2019 年 11 月 23 日 14 時 48 分 (24 小時制)	AED電擊次數：2 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:無資料 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：竹山秀傳院	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明	11/24早上約9點30分太太表示傷患現轉至台中市童綜合醫院加護病房治療	
填表人	姓名	
	聯絡電話	
	電子郵件	