

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2021 年 12 月 20 日

| | | | | |
|------------|--|------------|-------------|--|
| AED資訊 | 廠牌 | PHILIPS | | |
| | 型號 | FRX | | |
| | 序號 | B12C-04487 | | |
| 1) 報告者資訊 | | | | |
| 報告者姓名 | 傅百汝 | 聯絡電話 | 049-2612210 | |
| | | 報告日期 | 2019-12-24 | |
| 反應者身分 | 病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他: | | | |
| 反應者訓練資料 | 不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳 | | | |
| 2) 事故資訊 | | | | |
| 事故地點 | 國立臺灣大學實驗林管理處溪頭自然教育園區 | | | |
| 事故通報日期/時間 | 2015 年 01 月 26 日 13 時 55 分(24 小時制) | | | |
| AED使用地點 | 同事故地點 其他: | | | |
| 事故描述 | 售票人員接獲遊客來告知，表示有人昏倒在翠紅橋處，現場工作人員及替代役人員至現場發現遊客臉蒼白、無心跳、無呼吸、無意識、尿失禁、嘴唇發紺及臉部呈尖叫狀況，立即施行CPR及AED同時使用等待119至現場支援。 | | | |
| 3) 病患與急救資訊 | | | | |
| 病患資料 | 姓名(若知道)：吳壬癸 | 病患性別： | | |
| | | 男 女 不確定 | | |
| | | 病患年紀：約87歲 | | |
| 急救模式 | 沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR | | | |

| | | |
|----------------|--|-------------|
| | 其他:說明 | |
| AED 抵達日期/時間 | 2015 年 01 月 26 日 13 時 57 分 (24 小時制) | AED電擊次數：1 次 |

| | | |
|---------|---|--|
| 病患預後 | 現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他: | |
| 病患轉送模式 | 119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:無資料 --- (24 小時制) | |
| 病患動向 | 醫院 其他：竹山秀傳醫院 | |
| AED電子紀錄 | 已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_ | |
| 其他說明 | 追蹤遊客情況1/26 下午約16點30左右從竹山秀傳醫院轉 至彰化秀傳醫院，施行心導管手術。 | |
| 填表人 | 姓名 | |
| | 聯絡電話 | |
| | 電子郵件 | |