

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2021 年 12 月 20 日

AED資訊	廠牌	PHILIPS		
	型號	HS1		
	序號	A19A-00271		
1) 報告者資訊				
報告者姓名	陳雅君	聯絡電話	0908-822532	
		報告日期	2021-03-18	
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:			
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳			
2) 事故資訊				
事故地點	泰安服務區北站			
事故通報日期/時間	2021 年 03 月 18 日 08 時 10 分(24 小時制)			
AED使用地點	同事故地點 其他:			
事故描述	110.03.18上午8:10分獲區站員工通報，北大客車停車場有位婦人暈倒，第一時間區站員工現場查看後立即施作心肺復甦術，另一名員工立即取AED至現場使用，救護車到場前AED啟動電擊一次，救護車到場前區站員工與國道警察數名人員輪流施作心肺復甦術，直到救護車到場後將病患交給救護人員後才停止按壓，現場AED跟隨病患上救護車使用完畢後才取回。			
3) 病患與急救資訊				
病患資料	姓名(若知道)：劉月秋女士	病患性別：		
		男 女 不確定		
		病患年紀：約72歲		
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣			

	只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2021 年 03 月 18 日 08 時 13 分 (24 小時制)	AED電擊次數：1 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他: 現場持續施作心肺復甦術直到救護車到達後，轉交給救護人員	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:無資料 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：大甲李綜合醫院	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明		
填表人	姓名	
	聯絡電話	
	電子郵件	