

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2024 年 01 月 04 日

| | | | |
|------------|--|----------------|------------|
| AED資訊 | 廠牌 | Physio-Control | |
| | 型號 | CR Plus | |
| | 序號 | 41999613 | |
| 1) 報告者資訊 | | | |
| 報告者姓名 | 江盈穎 | 聯絡電話 | 24318061 |
| | | 報告日期 | 2024-01-04 |
| 反應者身分 | 病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他: | | |
| 反應者訓練資料 | 不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳 | | |
| 2) 事故資訊 | | | |
| 事故地點 | 安樂區行政大樓外人行道 | | |
| 事故通報日期/時間 | 2024 年 01 月 04 日 08 時 00 分(24 小時制) | | |
| AED使用地點 | 同事故地點 其他: | | |
| 事故描述 | 聽到親屬呼救,有民眾來衛生所反應有人倒地,先打119並到事故現場,病患無意識且呼吸心跳停止,同行親屬自述倒地10分鐘,昏倒前曾說胸痛,後即倒地不起,衛生所人員協助壓胸及電擊一輪後,案有恢復自主呼吸後救護車即到現場由救護人員接手送醫. | | |
| 3) 病患與急救資訊 | | | |
| 病患資料 | 姓名(若知道): | 病患性別: | |
| | | 男 女 不確定 | |
| | | 病患年紀: 約50歲 | |
| 急救模式 | 沒有通氣, 也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明 | | |

| | | |
|----------------|--|-------------|
| AED 抵達日期/時間 | 2024 年 01 月 04 日 08 時 00 分 (24 小時制) | AED電擊次數：1 次 |
|----------------|--|-------------|

| | | |
|---------|---|-------------------------|
| 病患預後 | 現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他: | |
| 病患轉送模式 | 119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:2024 年 01 月 04 日 08 時 10 分 --- (24 小時制) | |
| 病患動向 | 醫院 其他： | |
| AED電子紀錄 | 已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_ | |
| 其他說明 | | |
| 填表人 | 姓名 | 孫雅伶 |
| | 聯絡電話 | |
| | 電子郵件 | an6385@mail.klcg.gov.tw |