

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2023 年 02 月 24 日

AED資訊	廠牌	ZOLL Medical Taiwan	
	型號	AED PLUS	
	序號	X21K430612	
1) 報告者資訊			
報告者姓名	郭彧辰	聯絡電話	0976203317
		報告日期	2023-02-22
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	台中市北屯區大坑9-1號步道終點		
事故通報日期/時間	2023 年 02 月 22 日 12 時 25 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:		
事故描述	2/22 13:05接獲聯繫，通報AED啟用。 2/22 13:10與台中市消防局救災救護指揮中心聯繫，確認案件狀況，到院檢傷2級，東山91到場時患者已清醒，送台中慈濟。 2/22 13:12與現場AED操作者（報案人）聯繫進行初步訪談，路過時患者倒地，旁邊路人不會急救，報案人為醫師與護理師，現場確認無脈搏且疑似為瀕死呼吸後進行CPR並取用AED，不建議電擊，CPR約1分鐘後患者ROSC，約15分鐘左右救護車到達，轉交由消防人員處理，AED置放回原處。 2/22 13:30聯繫東山分隊出勤人員，到達現場時患者已甦醒，可對談，與現場施救者交接後將患者送醫。 2/22 17:25與台中慈濟醫院確認暫時不需要現場相關資訊。 -----反應者資訊----- 邱先生 / 0918-885-XXX / 醫護人員-醫師 現場確認無脈搏後開始CPR，並請旁邊民眾開啟AED，分析不需要電擊。交消防人員處理後協助通報管理人員即離開。施救者表示不留相關資訊，於訪談結束後告知做應該做的事，故無再確認相關聯繫資訊與施救		

者資料。----- 2/22
 12:25台中市消防局接獲報案 SPO2:76/HR:37 2/22
 12:33取得AED並開機 2/22 12:34分析不建議電擊/開始CPR 2/22
 12:36現場停止CPR，患者甦醒（有呻吟） 2/22 12:37患者已可對談
 2/22 12:40消防局東山91到達現場 2/22
 12:45消防局東山91離開現場後送台中慈濟，患者意識清楚。 2/22
 13:59群衆接獲民眾通報

3) 病患與急救資訊

病患資料	姓名(若知道)：張順龍	病患性別：
		男 女 不確定
		病患年紀：約72歲
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2023 年 02 月 22 日 12 時 35 分 (24 小時制)	AED電擊次數：0 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:2023 年 02 月 22 日 12 時 50 分 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明	----- 男性 / 約72歲 / 張OO 現場：SPO2:76 HR:37 91車上：BP:88/59 HR:81 SpO2:91 Sugar:129 救護紀錄表無DACPR與PAD註記 / 後送 台中慈濟急診室	
填表人	姓名	郭彧辰
	聯絡電話	

