

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2022 年 01 月 06 日

AED資訊	廠牌	NIHON KOHDEN	
	型號	AED-2100K	
	序號	08184	
1) 報告者資訊			
報告者姓名	陳慧真	聯絡電話	02-28921166 分機 226
		報告日期	2021-11-12
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	教學大樓B1		
事故通報日期/時間	2021 年 11 月 12 日 08 時 46 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:		
事故描述	8:45全班至B1排隊等待健檢。 8:46經同學描述昏倒經過，張生站著與同學談話後，雙腿發軟昏倒癱軟坐下之後頭往後倒，第一次被同學扶住，之後張生欲坐起卻又再次後倒，後腦勺有著地，之後未立即醒來，同學轉知向師長求救		
3) 病患與急救資訊			
病患資料	姓名(若知道)：張佑豪	病患性別：	
		男 女 不確定	
		病患年紀：約16歲	
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR		

	通氣並壓胸 CPR 其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2021 年 11 月 12 日 08 時 54 分 (24 小時制)	AED電擊次數：6 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:無資料 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明	8:46同學求救，醫護人員、校護、小兒科醫師、學校老師到場，評估測不到頸脈搏、股動脈，立即給予CPR 8:47撥打119 支援，血壓、血氧測量不到數據 小兒科醫師協助評估，瞳孔放大無反應，持續CPR 8:54救護車入校門，持續CPR並使用AED監測是否電擊。 9:00救護人員到場接手施救 持續給予CPR 給全氧面罩使用AED監測心律 AED共電擊5次(資料詳見附件)，過程中未給藥，有上口內呼吸器持續給氧，繼續CPR 9:08出現心律，協助上軟墊，由醫護人員及師長移置4號電梯上一樓，平放於急救車擔架，持續給氧，AED持續評估心律 9:09協助上救護車 9:11出發送台北榮總就醫，導師陪同到院，過程中導師持續聯絡家長 9:12於救護車上執行電擊1次(資料詳見附件) 9:22抵達台北榮總急救 11:35轉至兒科加護病房治療	
填表人	姓名	陳麗金
	聯絡電話	
	電子郵件	a11202@yh.tp.edu.tw