

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2023 年 03 月 09 日

AED資訊	廠牌	PHILIPS		
	型號	FRX		
	序號	B16E-00574		
1) 報告者資訊				
報告者姓名	林姿含	聯絡電話	0978676489	
		報告日期	2023-03-09	
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:			
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳			
2) 事故資訊				
事故地點	台中廣三SOGO百貨17樓紅帽象客用廁所第一間坐式馬桶			
事故通報日期/時間	2023 年 03 月 05 日 19 時 30 分(24 小時制)			
AED使用地點	同事故地點 其他:			
事故描述	19：30護理人員到場發現患者無呼吸心跳，立即CPR並請其他人協助叫救護車，19：34AED到場評估不須電擊，19：36 119人員到場接手繼續CPR，放置氣管內管，19：49上救護車			
3) 病患與急救資訊				
病患資料	姓名(若知道)：許惠茹	病患性別：		
		男 女 不確定		
		病患年紀：約71歲		
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明			

AED 抵達日期/時間	2023 年 03 月 05 日 19 時 34 分 (24 小時制)	AED電擊次數：0 次
----------------	--	-------------

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:2023 年 03 月 05 日 19 時 49 分 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：急救30分鐘，20：22宣布死亡	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明	19：50在救護車上有電擊一次(使用救護車上的電擊器) , 19：55到中國急診	
填表人	姓名	林姿含
	聯絡電話	
	電子郵件	ch2002ok@yahoo.com.tw