

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2021 年 12 月 20 日

AED資訊	廠牌	ZOLL Medical Taiwan	
	型號	AED PLUS	
	序號	X19G176749	
1) 報告者資訊			
報告者姓名	王心儀	聯絡電話	03-3490069
		報告日期	2020-08-19
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	恩典護理之家		
事故通報日期/時間	2020 年 08 月 19 日 18 時 00 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:		
事故描述	18:00照服員進去住民房間發現長者臉色蒼白，以對講機呼叫護士，護理立即前往查看，叫喚及胸口疼痛刺激皆無反應、GCS:3分、面紫紺且蒼白、Check頸動脈無搏動，立即啟動999，即刻給予CPR急救(期間有給予suction僅抽出透明口水，無其他異物)，同時間照服員CALL 119。另一位護理人員帶AED及Ambu到場，以AED判讀並執行CPR急救，期間分析心率有一次建議電擊。 18:16 119急救人員到機構，並接手。 18:17急救/ON line 全上、AED分析皆不建議電擊急救共17分鐘後離開。 18:41到桃榮急診到院前OHCA。 		
3) 病患與急救資訊			
病患資料	姓名(若知道)：黃崇貴	病患性別：	
		男 女 不確定	
		病患年紀：約58歲	

急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2020 年 08 月 19 日 18 時 00 分 (24 小時制)	AED電擊次數：1 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:無資料 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：桃園榮總	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明		
填表人	姓名	
	聯絡電話	
	電子郵件	