

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2023 年 11 月 09 日

AED資訊	廠牌	ZOLL Medical Taiwan	
	型號	AED PLUS	
	序號	X14D666628	
1) 報告者資訊			
報告者姓名	謝淑雅	聯絡電話	26812134@6329
		報告日期	2023-11-08
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	樹林衛生所門口		
事故通報日期/時間	2023 年 11 月 08 日 07 時 56 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:		
事故描述	<p>事發時間:112年11月8日，上午7時56分。以下所訴時間及內容為本所監視器錄影紀錄及同仁講訴。 07:40個案林秉和先生與其妻步行至本所排隊等候接種流感疫苗，於等候過程中案正常與旁人互動。 07:56案突然朝右側倒地，在旁民眾(黃裕明先生)立即呼叫本所同仁協助救護。值班人員謝淑雅護理師立即查看個案狀況，案無反應、呈現瀕死性呼吸、脈搏微弱、手部冰冷，本所同步啟動緊急救護：測量生命徵象、血糖(198mg/gl)、AED(自動體外去顫器)、O2(氧氣)、去電119。因無法測量到脈搏，故用AED監測心律故由護理師施行CPR並以Bag-Valve-Mask(袋瓣罩甦醒球)提供O2持續至119人員到場。 08:02 119人員抵達，接下本所緊急救護，ON上AED及EKG MONITOR(心電圖監測器)顯示無心跳、持續CPR，心跳仍無恢復改由體外自動心肺復甦機，持續ag-Valve-Mask給予O2。 08:10 第2組119人員到場，持續救護並ON</p>		

ENDO(氣管內管)接上O2，在所有救護完成立即送至亞東醫院救治。 14:10謝淑雅護理師去電亞東醫院急診室社工詢問個案狀況，被告知待查詢後再回電本所；14:22亞東醫院急診室社工來電告知個案入住心血管加護病房治療中。 14:27案兒來電本所，感謝本所同人協助案父救治事宜。於救護過程中，本所同仁分工合作，執行救護、詢問個案疾病史、聯繫個案之家屬、陪同及安慰案妻。

### 3) 病患與急救資訊

病患資料	姓名(若知道)：林秉和	病患性別：
		男 女 不確定
		病患年紀：約78歲
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2023 年 11 月 08 日 07 時 59 分 (24 小時制)	AED電擊次數：0 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:2023 年 11 月 08 日 08 時 18 分 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因	
其他說明		
填表人	姓名	謝淑雅
	聯絡電話	
	電子郵件	tpc250@ntpc.gov.tw