

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2022 年 04 月 06 日

AED資訊	廠牌	NIHON KOHDEN	
	型號	AED-2100K	
	序號	08131	
1) 報告者資訊			
報告者姓名	潘素珍	聯絡電話	0970208151
		報告日期	2022-04-06
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	板橋榮家養護棟3樓		
事故通報日期/時間	2022 年 04 月 06 日 00 時 00 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:		
事故描述	3/19住民約17點30分，忽然無意識，17點35分發現住民無反應，呼叫不醒，開始做CPR並電話通知保健組與電話打119叫救護車，17點40分使用AED，AED使用不建議電擊，持續CPR急救中，119約17點56分到達長樂3樓，電話聯絡家屬，電話中，太太表示不要給伯伯插管，不要給伯伯痛苦，資料核對並告知119人員有跟家屬確認不做急救，18點00分測量生命徵象，脈搏：測不到、血壓：測不到，18點01分再次電聯家屬太太確定不急救，多次再次確認同意不急救、不送醫，18點03分確認心電圖無心律，119人員宣告急救無效，死亡。		
3) 病患與急救資訊			
病患資料	姓名(若知道)：王興民	病患性別：	
		男 女 不確定	
		病患年紀：約91歲	

急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明	
AED 抵達日期/時間	-0001 年 11 月 30 日 00 時 00 分 (24 小時制)	AED電擊次數：0 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:無資料 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：有簽DNR家屬同意不急救病故	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明		
填表人	姓名	潘素珍
	聯絡電話	
	電子郵件	a0970208151@gmail.com