

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2022 年 11 月 21 日

AED資訊	廠牌	NIHON KOHDEN	
	型號	AED-2100K	
	序號	08131	
1) 報告者資訊			
報告者姓名	潘素珍	聯絡電話	22755157 轉831
		報告日期	2022-11-21
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	長樂棟3樓314房		
事故通報日期/時間	2022 年 11 月 09 日 16 時 45 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:		
事故描述	11月9日16：45照服員發現個案無反應、臉色蒼白，16：46GCS：E1 V1M1給予協助抽痰，16：47聯絡案子告知個案目前狀況雖有簽DNR，仍會再次確認是否急救，案子明確表示要急救並會趕至亞東醫院會合，故緊急通知119救護車，16：48測量V/S:BT:33.2、HR:無、RR:無、BP:無，血氧：75%，使用AED不建議電擊，給予純氧10L/MIN使用，16：49測量HR:92次/分、RR:無、BP:無，血氧：98%，16：50依北榮鄭博仁醫師醫囑給予藥物Bosmin 1amp IM ST，16：51協助抽痰呈白稀中量，16：52測量HR:106次/分、RR:無、BP:61/41mmHg，16：54測量HR:115次/分、RR:無、BP:129/36mmHg，16：55依北榮鄭博仁醫師醫囑給予藥物Bosmin 1amp IM ST，16：57使用AED不建議電擊，測量HR:110次/分、RR:無、BP:126/80mmHg，血氧：76%，16：59依北榮鄭博仁醫師醫囑給予藥物Bosmin 1amp IM ST，使用AED不建議電擊，119救護車到達接手急救，17：02使用AED不建議電擊，17：04使用AED不建		

議電擊，17：06 119救護人員聯絡案子告知急救情況，再次確認是否繼續急救送醫，案子同意放棄急救，17：10北榮鄭博仁醫師聯絡案子再次確認是否放棄急救，案子表示放棄急救現會趕來榮家，17：25警察前來樓層了解事發經過，並等個案移至榮靈祠後在電話中與案子確認對於個案亡故無疑慮。

### 3) 病患與急救資訊

病患資料	姓名(若知道)：李達平	病患性別：
		男 女 不確定
		病患年紀：約100歲
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2022 年 11 月 09 日 16 時 47 分 (24 小時制)	AED電擊次數：0 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:2022 年 11 月 09 日 17 時 06 分 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：停止急救、本家善終	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因	
其他說明		
填表人	姓名	潘素珍
	聯絡電話	
	電子郵件	a0970208151@gmail.com