

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2023 年 06 月 12 日

AED資訊	廠牌	NIHON KOHDEN	
	型號	AED-2100K	
	序號	08131	
1) 報告者資訊			
報告者姓名	潘素珍	聯絡電話	22755157
		報告日期	2023-06-12
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	板橋榮家養護棟3樓		
事故通報日期/時間	2023 年 06 月 08 日 15 時 30 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:		
事故描述	6/814：50協助個案抽痰過程中突然眼球上吊、叫喚無反應，GCS：E1V1M1，緊急聯119救護車及保健組施銘洋醫師，並請賴孜羽隊長協助聯絡家屬，測量V/S:BT:37.3、HR:95、RR:無、BP:100/49，血氧：無，血糖：157mg/dl，給予執行CPR及純氧10L/MIN使用，14：54使用AED不建議電擊，14：55保健組施銘洋醫師醫囑給予藥物Bosmin 1amp IM ST，14：56測量HR:118次/分、RR:無、BP:116/48mmHg，14：58 119救護車到達接手急救，測量HR:115次/分、BP:100/14mmHg，15：02恢復呼吸，15：15 119救護車到達亞東醫院，後續由賴隊長繼續聯繫家屬。		
3) 病患與急救資訊			
病患資料	姓名(若知道)：狄渝星	病患性別： 男 女 不確定	

	病患年紀：約80歲	
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明	
AED 抵達日期/時間	-0001 年 11 月 30 日 00 時 00 分 (24 小時制)	AED電擊次數：0 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:-0001 年 11 月 30 日 00 時 00 分 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明		
填表人	姓名	潘素珍
	聯絡電話	
	電子郵件	a0970208151@gmail.com