

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2021 年 12 月 20 日

AED資訊	廠牌	ZOLL Medical Taiwan	
	型號	AED PLUS	
	序號	X13K638735	
1) 報告者資訊			
報告者姓名	趙修娥	聯絡電話	3635206#312
		報告日期	2021-06-15
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	桃園縣八德市大忠國小		
事故通報日期/時間	2021 年 06 月 15 日 12 時 29 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:		
事故描述	自護理長轉述約莫12:29家屬說有民眾無意識，當下即通知羅醫師檢查，發現民眾無脈搏立即移到外側CPR，立刻胸壓打119拿電擊器。 12:35AED貼上 分析心律不建議電擊胸壓持續中。 12:36 on IV line Epi 支，胸壓持續中無自主心律。 12:37 EMT 到達on endo Ambu O2 full使用，30:2胸壓持續中 12:38在一支Epi 12:39在通之119 呼叫OHCA支援. 12:40在一支Epi，胸壓持續中無自主心律，更換為119的AED。 12:45 119 ON 自動壓胸機器轉送聖保祿急診 		
3) 病患與急救資訊			
病患資料	姓名(若知道)：張憶庭	病患性別： 男 女 不確定	

	病患年紀：約91歲	
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2021 年 06 月 15 日 12 時 35 分 (24 小時制)	AED電擊次數：0 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:無資料 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：聖保祿	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明		
填表人	姓名	
	聯絡電話	
	電子郵件	