

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2021 年 12 月 20 日

AED資訊	廠牌	PHILIPS	
	型號	FRX	
	序號	B18E-03829	
1) 報告者資訊			
報告者姓名	丁牯黍	聯絡電話	0968715550
		報告日期	2021-07-25
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	燕巢靜和社團法人燕巢靜和醫院		
事故通報日期/時間	2021 年 07 月 25 日 09 時 40 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:		
事故描述	At 0940觀病人臉色蒼白，嘴唇發紺，意識喪失，叫喚無反應，無呼吸及脈搏，GCS:E1V1M1，pupil size2.0 no reflex，現立即予以CPR、AED並啟動院內999請求支援，予suction出少量白色稠痰，予Ambu持續給氧及0.9% N/S 1BOT IV滴注。 At 0945 監測病人T:36.7、P:134次/分、BP:201/142、Spo2:97%、F/S:183mg/dl，依醫囑解除腹部約束及雙手約束，觀病人恢復心跳，暫停CPR，因病人可自主呼吸故不建議使用AED，並予電聯案妻告知病人現情況危急及緊急外診流程，選擇就近義大醫院就醫，其案妻表知並表示人在嘉義會至義大醫院會合。 		
3) 病患與急救資訊			
病患資料	姓名(若知道)：林國楨	病患性別： 男 女 不確定	

	病患年紀：約66歲	
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2021 年 07 月 25 日 09 時 41 分 (24 小時制)	AED電擊次數：0 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 先鋒救護車 送離現場時間:無資料 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：義大醫院	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明		
填表人	姓名	
	聯絡電話	
	電子郵件	