

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2021 年 12 月 20 日

AED資訊	廠牌	NIHON KOHDEN	
	型號	AED-2100K	
	序號	09548	
1) 報告者資訊			
報告者姓名	廖鈴玉	聯絡電話	04-24713535#1305
		報告日期	2021-08-03
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	台中市愛心家園		
事故通報日期/時間	2021 年 08 月 03 日 10 時 51 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:		
事故描述	上午10:51嚴 於三樓生服5室休息喝水時，突然失去意識，停止呼吸心跳。10:52醫護人員隨即進行送氧及呼叫119，現場實施CPR及使用AED，進行一次電擊後持續實施CPR。11:10救護車抵達後，由救護車人員接手CPR及進行LMA，並裝上自動心肺復甦機，持續保持急救。於11:20送上救護車，由嚴母陪同送至中山醫院急診室急救。		
3) 病患與急救資訊			
病患資料	姓名(若知道)：嚴	病患性別：	
		男 女 不確定	
		病患年紀：約33歲	
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR		

	通氣並壓胸 CPR 其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2021 年 08 月 03 日 10 時 55 分 (24 小時制)	AED電擊次數：1 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:無資料 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：中山醫院	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明		
填表人	姓名	
	聯絡電話	
	電子郵件	