

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2021 年 12 月 20 日

AED資訊	廠牌	NIHON KOHDEN	
	型號	AED-2100K	
	序號	09548	
1) 報告者資訊			
報告者姓名	廖鈴玉	聯絡電話	04-24713535#1305
		報告日期	2021-05-13
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	臺中市愛心家園		
事故通報日期/時間	2021 年 05 月 13 日 16 時 38 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:		
事故描述	110/05/13下午4:38該志工在一樓讀書閱覽室櫃檯服勤，突然暈倒，現場工作人員立刻啟動園內999，護理師16:39趕到測不到心跳及呼吸立刻執行CPR,其他工作人員取來AED及叫119。 執行2次AED及持續的CPR。於16:48:31恢復意識可以對話。16:50救護車抵達現場，意識清醒可對話，由救護車送中山醫院急診室。由志工總督導隨救護車到醫院急診室，直到志工女兒趕到急診室交接。		
3) 病患與急救資訊			
病患資料	姓名(若知道)：李女士	病患性別：	
		男 女 不確定	
		病患年紀：約68歲	
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣		

	只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2021 年 05 月 13 日 16 時 39 分 (24 小時制)	AED電擊次數：2 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:無資料 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：中山醫院	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明		
填表人	姓名	
	聯絡電話	
	電子郵件	