

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2023 年 03 月 08 日

AED資訊	廠牌	NanoomTech	
	型號	HeartPlus NT-180R	
	序號	10020-0000-1800213	
1) 報告者資訊			
報告者姓名	陳雅珍	聯絡電話	(02)2592-0055#113
		報告日期	2023-03-08
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	臺北市大同區大龍街51號2樓		
事故通報日期/時間	2023 年 03 月 06 日 08 時 28 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:		
事故描述	08:28患者暈倒，球友通報場所員工 08:29場所員工通報119；場所值班主管至事故現場了解狀況並評估後施作CPR，另外同仁同時拿取AED並協助操作。 08:36救護車抵達事故現場，對患者施打一劑強心針並接手進行搶救。 08:58患者送往馬偕醫院，由場所值班主管及球友陪同。 09:05抵達馬偕醫院急診室搶救。 09:10警方抵達現場進行筆錄。 09:30患者家屬抵達醫院。 10:00院方表示搶救成功，轉加護病房。		
3) 病患與急救資訊			
病患資料	姓名(若知道)：劉念祖	病患性別：	
		男 女 不確定	
		病患年紀：約64歲	
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR		

	只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2023 年 03 月 06 日 08 時 32 分 (24 小時制)	AED電擊次數：7 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:2023 年 03 月 06 日 08 時 58 分 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明		
填表人	姓名	陳雅珍
	聯絡電話	
	電子郵件	cyj060777@gmail.com