

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2023 年 09 月 23 日

AED資訊	廠牌	NanoomTech	
	型號	NT-381.C	
	序號	10061-0000-2200338	
1) 報告者資訊			
報告者姓名	盧乃慈	聯絡電話	2550-5600#7462
		報告日期	2023-09-22
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	三和國中站		
事故通報日期/時間	2023 年 09 月 22 日 11 時 16 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:		
事故描述	11:16 旅客廖富杰(簡稱廖君)與廖君太太鍾錦芬(簡稱鍾君)刷卡進站，不久廖君於付費區大廳昏倒，鍾君大聲呼叫，副站長、保全聞聲立即前往現場。 11:16 副站長詢問鍾君，廖君是否有疾病史，鍾君表示廖君有心臟疾病，副站長立即以系統手機請行控中心協助叫救護車，供電維修同仁恰於現場亦加入協助。 11:17 副站長初步檢視廖君狀況，並回覆行控廖君意識狀況及性別、年齡等資料，副站長檢視當下廖君有明顯手抖，並發出呻吟聲。 11:17 副站長持續評估廖君生命徵象，因廖君已漸無意識，且呼吸脈搏微弱，副站長請保全拿取AED待命。 11:18 保全拿取AED抵達現場，此時副站長再次評估廖君生命徵象，觀察廖君呼吸不正常，疑似為瀕死式呼吸。副站長觸碰廖君已無脈搏，副站長回報行控，即將要使用AED。 11:18 副站長掀開廖君上衣，開啟AED準備使用，保全對廖君實施CPR，副站長貼上AED貼片。 11:19 AED進行評估，副站長請所有人員皆不要碰觸廖君，副站長執行AED電擊。 11:19		

保全與站長持續輪替對廖君實施CPR。 11:21 站務員協助輪替對廖君實施CPR，廖君恢復意識，副站長將廖君調整為復甦姿勢，並持續留意廖君意識狀況。 11:25
 清潔回報救護車已經抵達出口，隨後引導救護人員進站。 11:27
 救護人員抵達現場評估廖君狀況，接手後續救護處理。 11:31
 中和副段劉久豐、中和副段周芷昱、三重國小站保全到站支援。 11:37
 救護人員協助將廖君送醫，由鍾君陪同，救護車將廖君送往馬偕醫院，副站長回報行控。 11:41 值班副段楊毓玲抵達車站了解情形。

3) 病患與急救資訊

病患資料	姓名(若知道)：廖富杰	病患性別：
		男 女 不確定
		病患年紀：約60歲
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2023 年 09 月 22 日 11 時 18 分 (24 小時制)	AED電擊次數：1 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:2023 年 09 月 22 日 11 時 37 分 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明	11:37 救護人員協助將廖君送醫，由鍾君陪同，救護車將廖君送往馬偕醫院，副站長回報行控。	
填表人	姓名	吳書銘
	聯絡電話	
	電子郵件	trtcaedd@gmail.com