

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2023 年 05 月 16 日

| | | | |
|------------|---|--------------------|----------------------|
| AED資訊 | 廠牌 | NanoomTech | |
| | 型號 | NT-381.C | |
| | 序號 | 10061-0000-2200271 | |
| 1) 報告者資訊 | | | |
| 報告者姓名 | 蔡洵釗、周伯胤 | 聯絡電話 | 02-2782866 0#6051 |
| | | 報告日期 | 2023-03-01 |
| 反應者身分 | 病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他: | | |
| 反應者訓練資料 | 不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳 | | |
| 2) 事故資訊 | | | |
| 事故地點 | 棕線運務中心內湖段文德站一月台前端 | | |
| 事故通報日期/時間 | 2023 年 03 月 01 日 14 時 18 分(24 小時制) | | |
| AED使用地點 | 同事故地點 其他: | | |
| 事故描述 | 旅客於列車上身體不適，早小班值班站長，副段長及熱心民眾將旅客扶至月台上，回報行控中心旅客無意識，需救護車及AED，經評估後施以CPR，AED使用，持續CPR至救護人員到站接手 | | |
| 3) 病患與急救資訊 | | | |
| 病患資料 | 姓名(若知道)：劉國璋 | 病患性別： | |
| | | 男 女 不確定 | |
| | | 病患年紀：約51歲 | |
| 急救模式 | 沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明 | | |

| | | |
|----------------|--|-------------|
| AED 抵達日期/時間 | 2023 年 03 月 01 日 14 時 21 分 (24 小時制) | AED電擊次數：4 次 |
|----------------|--|-------------|

| | | |
|---------|---|-----------------------|
| 病患預後 | 現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他: | |
| 病患轉送模式 | 119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:2023 年 03 月 01 日 14 時 42 分 --- (24 小時制) | |
| 病患動向 | 醫院 其他：內湖三軍總醫院 | |
| AED電子紀錄 | 已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_ | |
| 其他說明 | | |
| 填表人 | 姓名 | AED管理員 |
| | 聯絡電話 | |
| | 電子郵件 | twpublicaed@gmail.com |