

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2023 年 05 月 23 日

| | | | | |
|------------|--|------------|----------------|--|
| AED資訊 | 廠牌 | PHILIPS | | |
| | 型號 | HS1 | | |
| | 序號 | A13J-05523 | | |
| 1) 報告者資訊 | | | | |
| 報告者姓名 | 陳貞曄 | 聯絡電話 | 06-2386501-212 | |
| | | 報告日期 | 2023-05-22 | |
| 反應者身分 | 病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他: | | | |
| 反應者訓練資料 | 不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳 | | | |
| 2) 事故資訊 | | | | |
| 事故地點 | 臺南市東區勝利路41號 | | | |
| 事故通報日期/時間 | 2023 年 05 月 20 日 08 時 15 分(24 小時制) | | | |
| AED使用地點 | 同事故地點 其他: | | | |
| 事故描述 | 發現在校服務的保全人員仰躺於廁所前面的地板上，叫喚無反應，隨即打119，另一人拿AED，肢體顯感僵硬，119救護員於電話中教導仍先行CPR及AED，直到119到，救護員評估已死亡。 報案並聯絡家屬前來後續處理。 | | | |
| 3) 病患與急救資訊 | | | | |
| 病患資料 | 姓名(若知道)：林益偉 | 病患性別： | | |
| | | 男 女 不確定 | | |
| | | 病患年紀：約66歲 | | |
| 急救模式 | 沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR | | | |

| | | |
|----------------|--|-------------|
| | 其他:說明 | |
| AED 抵達日期/時間 | 2023 年 05 月 20 日 08 時 16 分 (24 小時制) | AED電擊次數：1 次 |

| | | |
|---------|--|--------------------|
| 病患預後 | 現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他: | |
| 病患轉送模式 | 119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 靈車 送離現場時間:2023 年 05 月 20 日 11 時 00 分 --- (24 小時制) | |
| 病患動向 | 醫院 其他：報案—警察會同法醫處理後家屬送殯儀館 | |
| AED電子紀錄 | 已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_ | |
| 其他說明 | | |
| 填表人 | 姓名 | 陳貞曄 |
| | 聯絡電話 | |
| | 電子郵件 | yeh@khgs.tn.edu.tw |