

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2021 年 12 月 20 日

AED資訊	廠牌	ZOLL Medical Taiwan		
	型號	AED PLUS		
	序號	X13H617965		
1) 報告者資訊				
報告者姓名	林東川	聯絡電話	03-8123900 #8269	
		報告日期	2019-09-26	
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:			
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳			
2) 事故資訊				
事故地點	遠雄悅來大飯店			
事故通報日期/時間	2019 年 09 月 26 日 21 時 43 分(24 小時制)			
AED使用地點	同事故地點 其他:			
事故描述	R411房薛小姐於2143時通報櫃台：司機昏倒在浴室。2144時電話通報消防救護單位及館內救護人員，櫃檯人員2146時攜AED到達現場，2148時開始實施CPR+AED，2200時救護單位抵達現場接手實施CPR+AED，2215時救護單位送往慈濟醫院			
3) 病患與急救資訊				
病患資料	姓名(若知道)：王秋朗	病患性別：		
		男 女 不確定		
		病患年紀：約60歲		
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR			

	其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2019 年 09 月 26 日 21 時 46 分 (24 小時制)	AED電擊次數：1 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:無資料 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：慈濟醫院	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明	經醫院檢查為主動脈剝離	
填表人	姓名	
	聯絡電話	
	電子郵件	