

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2022 年 03 月 24 日

AED資訊	廠牌	NIHON KOHDEN	
	型號	AED-2100K	
	序號	10054	
1) 報告者資訊			
報告者姓名	葉昶秀	聯絡電話	02-2601531 0分機1329
		報告日期	2022-03-24
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	醒吾科技大學忠誠樓2樓流行藝術學院辦公室		
事故通報日期/時間	2022 年 03 月 21 日 15 時 31 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:		
事故描述	1.15時29分同仁致電至健康中心，告知個案不對勁，請求協助。 2.15時31分抵達個案辦公室，發現個案倒坐在沙發椅，口吐白沫無意識，給予疼痛刺激沒反應、呼吸呈現無效呼吸、測量頸動脈-無脈搏，立即撥打119救護車並搬移地面施行CPR。 3.15時34分AED到達，持續CPR按壓，並依照AED電擊指示，共電擊3次。 4.15時42分119救護人員抵達現場，轉交由救護人員續處置。 5.15時45分再次電擊一次、救護人員給予插管，每6秒給氧一次，使用自動心肺復甦機。 6.15時55分上救護車，由葉昶秀護理師及案兒陪同協助。 備註：本校所紀錄的時間，與附件AED儀器公司所提供數據有7-8分鐘左右之誤差。		
3) 病患與急救資訊			
病患資料	姓名(若知道)：舒宗浩	病患性別：	

		男 女 不確定 病患年紀：約59歲
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2022 年 03 月 21 日 15 時 34 分 (24 小時制)	AED電擊次數：3 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:無資料 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明		
填表人	姓名	林世卿
	聯絡電話	
	電子郵件	h009@mail.hwu.edu.tw