

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2023 年 04 月 17 日

AED資訊	廠牌	PHILIPS	
	型號	FRX	
	序號	B12A-02198	
1) 報告者資訊			
報告者姓名	陳培均	聯絡電話	037-996100 #605
		報告日期	2023-04-17
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	七卡山莊		
事故通報日期/時間	2023 年 04 月 05 日 09 時 24 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:		
事故描述	09:24患者為本處七卡山莊管理員，在執勤時突倒下昏迷，另1名管理員召集7位山友實施CPR及人工呼吸。 09:56保七總隊第五大隊2員到達七卡加入急救。 10:12本處巡查員2員及志工2員攜帶AED到達七卡加入急救。 10:36梨山消防分隊到達登山口，並要求將病患下撤。 10:49拆除AED，10:52從七卡開始揹負病患下山。 11:13於步道1K接觸消防人員，消防人員為病患安裝自動CPR機器。 11:40抵達登山口上救護車。 11:59於農場露營區，等待直升機派遣。 12:10因雲層過厚，直升機無法支援，改以救護車後送宜蘭羅東博愛醫院。 16:00醫院宣告不治，已將患者送返家中。		
3) 病患與急救資訊			
病患資料	姓名(若知道)：高健翔		病患性別：

		男 女 不確定 病患年紀：約67歲
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2023 年 04 月 05 日 10 時 12 分 (24 小時制)	AED電擊次數：0 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 人力揹負下山轉交119救護車 送離現場時間:2023 年 04 月 05 日 10 時 52 分 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明		
填表人	姓名	胡景程
	聯絡電話	
	電子郵件	hu@spnp.gov.tw