

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2023 年 04 月 17 日

AED資訊	廠牌	PHILIPS		
	型號	FRX		
	序號	B12A-02198		
1) 報告者資訊				
報告者姓名	陳培均	聯絡電話	037-996100 #605	
		報告日期	2023-04-17	
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:			
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳			
2) 事故資訊				
事故地點	武陵遊憩區松林大道			
事故通報日期/時間	2022 年 11 月 18 日 11 時 10 分(24 小時制)			
AED使用地點	同事故地點 其他:			
事故描述	11:10本處武陵遊客中心接獲電話有民眾於松林大道附近昏倒，請求協助。 11:20武陵站保育巡查員2員攜帶AED，由保七總隊第五大隊警員協助以警車開道前往現場，經評估患者無呼吸心跳，2名巡查員輪流進行CPR並使用AED電擊，期間AED有偵測到心律。 11:45梨山消防分隊抵達將患者送醫。 後續向梨山衛生所追蹤：送達衛生所時無自主呼吸心跳，經再急救1小時仍無生命跡象，家屬不放棄急救，轉送東勢搶救。			
3) 病患與急救資訊				
病患資料	姓名(若知道)：金莉萍	病患性別：		
		男 女 不確定		
		病患年紀：約48歲		
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR			

	只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2022 年 11 月 18 日 11 時 20 分 (24 小時制)	AED電擊次數：8 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他: AED偵測到心律	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:2022 年 11 月 18 日 11 時 45 分 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：梨山衛生所	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明		
填表人	姓名	胡景程
	聯絡電話	
	電子郵件	hu@spnp.gov.tw