

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2023 年 08 月 11 日

AED資訊	廠牌	PHILIPS		
	型號	HS1		
	序號	A13F-03084		
1) 報告者資訊				
報告者姓名	陳冠亦	聯絡電話	0911-452667	
		報告日期	2023-08-09	
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:			
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳			
2) 事故資訊				
事故地點	台北市中正區忠孝西路一段50號6樓			
事故通報日期/時間	2023 年 08 月 07 日 20 時 30 分(24 小時制)			
AED使用地點	同事故地點 其他:			
事故描述	20:30左右，有會員反映有人身體不舒服，過去看了患者，患者躺在下斜胸推器材上，發現患者急促喘氣、尚有呼吸、雙手顫動，看似癲癇發作症狀，叫他先生先生但沒反應，當下覺得下斜椅上不方便急救，後續感覺患者已沒了呼吸昏迷狀態，嘴唇發紫，請人趕快拿AED來，也請人打電話叫救護車，一群人先幫忙抬人到地上平躺，一人操作AED，電擊一次左右後，旁邊有個會員表示是急診醫師，直接接手做CPR+人工呼吸，中途患者有恢復呼吸心跳，嘴角也有些白沫，醫生會員切換患者為復甦姿勢，救護人員抬著擔架來到，就交給救護人員接手。			
3) 病患與急救資訊				
病患資料	姓名(若知道)：莊志龍	病患性別：		
		男 女 不確定		
		病患年紀：約50歲		

急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2023 年 08 月 07 日 20 時 31 分 (24 小時制)	AED電擊次數：1 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:2023 年 08 月 07 日 20 時 51 分 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明		
填表人	姓名	莊如玉
	聯絡電話	
	電子郵件	wg- ts@worldgymtaiwan.com