

公眾自動體外心臟電擊去顫器 (AED) 使用紀錄表

填表日期：2021 年 12 月 20 日

AED資訊	廠牌	NIHON KOHDEN	
	型號	AED-2100K	
	序號	08301	
1) 報告者資訊			
報告者姓名	宋莉嫻	聯絡電話	07-6812064
		報告日期	2021-01-08
反應者身分	病人親友 醫護人員或救護技術員 場所員工 其他民眾 其他:		
反應者訓練資料	不曾參加心肺復甦術(CPR)或 AED 相關訓練 曾經參加CPR 或 AED 相關訓練: 不詳		
2) 事故資訊			
事故地點	高雄市美濃區衛生所		
事故通報日期/時間	2021 年 01 月 08 日 08 時 24 分(24 小時制)		
AED使用地點	同事故地點 其他:高雄市美濃區衛生所		
事故描述	08:20 彭淑貞護理師請個案至診間量測血壓，當下個案由門口候診椅起身時，兒子表示個案站不起來，故請志工協助用輪椅推至診間測量血壓，BP:126/62mmhg，PR：50次/分，因脈搏緩慢有觸摸橈動脈，可測到脈動強，因今寒流(15度)來襲見個案僅著一件薄外套，詢問個案會不會冷，個案兒表示該外套為海軍用外套應該可保暖。診間量完血壓案兒將個案推至診間門口外候診區，將個案由輪椅上扶至候診椅上就坐，欲將輪椅推回服務台時發現個案意識不清並呼喊。 08:24彭淑貞護理師呼叫CPR，其餘同仁各司其職，呼叫119拿AED及急救包，推氧氣瓶至個案身邊，同仁協助將個案由候診椅上搬至地面並開始CPR及裝置AED。 08:28 由門診李宇力醫師接手CPR再1次循環後測血130/100mmhg PR:113次/分，有睜眼反應，有呼吸反應，將個案側躺後又失去意識，隨即李醫師又開始CPR，Ambu mask使用。 08:30 消防隊到場由消防隊員接手CPR，隨即換上消防隊AED，on		

LMA及裝置自動心臟按摩器。
08:41
消防隊離開衛生所將個案送往旗山醫院急診室急救。

3) 病患與急救資訊

病患資料	姓名(若知道)：林永金	病患性別：
		男 女 不確定
		病患年紀：約82歲
急救模式	沒有通氣，也沒有壓胸 CPR 只通氣 只壓胸 CPR 通氣並壓胸 CPR 其他:說明	
AED 抵達日期/時間	2021 年 01 月 08 日 08 時 24 分 (24 小時制)	AED電擊次數：0 次

病患預後	現場曾恢復心跳 現場不曾恢復心跳但轉送醫院 不施行心肺復甦術(DNAR) 急救無效並中止心肺復甦術 明顯死亡 其他:	
病患轉送模式	119 救護車 其他救護車 其他車輛或交通工具: 送離現場時間:無資料 --- (24 小時制)	
病患動向	醫院 其他：旗山醫院	
AED電子紀錄	已下載並隨表附上檔案光碟 未附上檔案光碟，原因_	
其他說明		
填表人	姓名	
	聯絡電話	
	電子郵件	